



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

القطاع: الشؤون الفنية/المختبرات

الرقم التمييزي للينة: ١٣٢٥/١٧/٠١/١٧

القسم: المختبرات الصناعية

رقم التقرير: ٢٣:

المختبر: مختبر الدهان والطلاء

مؤسسة المواصفات والمقاييس/شركة القدس لصناعة الدهانات
عمان

السادة

العنوان

تقرير الفحص غير
رسمي مالم يحمل
التوقيع المعتمد
وختم القسم

نوع العينة : معجونة جدران (سيلكي كوت) Silky coat

اشارتنا رقم : ١٧٠١٠٤ / ١٥٤ / ١ / ٥٥ / ١١٩٠

طريقة احضار العينة : أحضرت من قبل صاحب العلاقة

تاريخ : ٢٠١٧ / ١ / ٢٤

تاريخ الاستلام : ٢٠١٧ / ١ / ٢٢

اشارتكم رقم : ش م ط / ١٤٩١

تاريخ الفحص : ٢٠١٧ / ١ / ٢٤

تاريخ : ٢٠١٧ / ١ / ٢٢

لا ينسخ التقرير
بشكل مجزأ إلا
بأخذ موافقة
خطية من الجهة
المصدرة للشهادة

الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
اللون	ايض	-	Visual inspection
الحالة في الوعاء	جيدة	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
المظهر	جيد	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
خصائص العينة عند الاستخدام	سهولة الفرش بواسطة السكين	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
وقت الجفاف	٢	ساعة	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
سهولة السفرة	اجتازت الفحص	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
تجانس طبقة للمحونة مع طبقات الطلاء النهائية	اجتازت الفحص	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
مقاومة الغمر الكلي في الماء لمدة ٢٤ ساعة	اجتازت الفحص	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧
مقاومة الحرارة والرطوبة	**	-	م ق س* رقم ٢٠٠٢/٢١٠٧

نتائج الفحص
تمثل العينة
المفحوصة فقط

أي كشط أو تعديل
يلغي هذا التقرير

Test report is
only valid
with
devison-
stamp and
signature

Test report
shall not be
reproduced
other than
in full,
except with
the written
approval of
the issuing
party

The test
results relate
only to the
items tested

Any erasure
or attrition
in the report
will invalid it

ملاحظات:-

- حالة العينة عند الاستلام : جيدة

- اجريت التحاليل حسب طلبكم

*م.ق.س (المواصفة القياسية السعودية)

** لم تتمكن من اجراء الفحص بسبب عدم توفر الجهاز في الوقت الحاضر .

- تاريخ الانتاج : ١٧/٠١/٠١

- رمز العينة : CC.17.01.22/01

رئيس القسم : م. محمد عبيدات

مسؤول المختبر : احمد القطاونه

FORM NO. RSSPMP1302 Issue5 REV.(1)

صفحة (١) من (١)

